

前　　言

教育部在《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中提出“积极稳步发展高等教育,特别是要积极发展高等职业教育”。大力发
展高等职业教育,为社会主义现代化建设培养一大批应用型高级技术人才。正是为了适应这种需要,我们根据全国高等职业
教育《机械制图》课程基本要求编写了本习题集。

本习题集具有如下特点:

- (1) 按《机械制图》课程基本要求选编,习题量大,教学中可根据专业特点和实际情况酌情取舍。
- (2) 选题精炼、典型。
- (3) 图板作业编写了作业指导书,便于学生作业。
- (4) 贯彻了最新颁布的《机械制图》《技术制图》等国家标准。

本习题集由云南机电职业技术学院王磊、天津广播电视台学宁河分校李建国及潍坊学院田希亮担任主编,云南国防职业
技术学院许勇平、济南职业学院史建国及滁州技师学院黄芸担任副主编。

本书由云南国防工业职业技术学院罗骥教授主审,主审对初稿提出了许多宝贵意见。编者参考了许多专家、学者的著作
和文献,在此一并表示衷心感谢!

由于编者水平有限,时间仓促,书中错误及不妥之处在所难免,恳切希望广大读者批评指正。

编　者
2021 年元月

目 录

项目 1 制图的基本知识和技能	1	3 - 3 平面的投影	28
1 - 1 字体练习	1		
1 - 2 图线练习	5		
1 - 3 尺寸标注	6		
【作业一】 线型	8	项目 4 基本体	32
1 - 4 等分圆周	9	4 - 1 平面立体的投影	32
1 - 5 椭圆画法	10	4 - 2 回转体的投影	34
1 - 6 斜度、锥度	10	4 - 3 基本体的尺寸标注	36
1 - 7 圆弧连接	11		
1 - 8 平面图形画法	13		
【作业二】 抄绘平面图形	14	项目 5 截交线和相贯线	37
项目 2 正投影法和三视图	15	5 - 1 截交线	37
2 - 1 根据立体图指出相应的三视图	15	【作业三】 截交线	42
2 - 2 根据立体图补画视图中所缺的图线	17	5 - 2 带切口的平面立体	43
2 - 3 根据立体图补画所缺的视图	18	5 - 3 求立体的相贯线(一)	44
2 - 4 由立体图画三视图	20	5 - 4 求立体的相贯线(二)	46
项目 3 点、直线与平面的投影	21	【作业四】 求立体的相贯线	48
3 - 1 点的投影	21		
3 - 2 直线的投影	24	项目 6 轴测图	50
		6 - 1 根据两视图画正等测图	50
		6 - 2 根据两视图画斜二测图	52
项目 7 组合体	53		
7 - 1 补画视图中所缺的图线	53		

7 - 2 组合体的三视图画法	54	9 - 6 弹簧	101
7 - 3 组合体的尺寸标注	57		
7 - 4 看组合体的视图	59		
【作业五】 根据轴测图画组合体的三视图	70		
项目 8 机件常用的表达方法	72		
8 - 1 视图	72	10 - 1 表面粗糙度	102
8 - 2 剖视图	74	10 - 2 公差与配合	103
【作业六】 根据轴测图画剖视图	82	10 - 3 形位公差	104
8 - 3 断面图	84	10 - 4 读零件图	105
8 - 4 简化画法	86	【作业十】 绘制零件图	110
【作业七】 表达方法的综合应用	88		
8 - 5 第三角投影法	90		
项目 9 标准件和常用件	91		
9 - 1 螺纹	91	项目 11 装配图	114
9 - 2 螺纹连接件	93	11 - 1 读装配图	114
【作业八】 螺栓连接	95	【作业十一】 根据零件图拼画装配图	117
9 - 3 齿轮	96	【作业十二】 根据装配图拆画零件图	126
【作业九】 齿轮啮合图	98		
9 - 4 键、销	99		
9 - 5 滚动轴承	100		
项目 12 单元自测题	128		
12 - 1 单元自测题一	128		
12 - 2 单元自测题二	130		
12 - 3 单元自测题三	133		
12 - 4 单元自测题四	137		
12 - 5 单元自测题五	141		

项目 1 制图的基本知识和技能

1-1 字体练习

叶 母 外 件 花 开 尺 寸 主 本 三 工 口 日 止 内 比 头 名 凸 术 平 无 子 分

(空格)

(空格)

齿 承 盖 角 套 床 度 座 壳 泵 半 瓦 号 皮 压 筒 密 定 塞 圆 圈 变 带 盘 器

(空格)

(空格)

机 械 制 图 比 例 描 审 核 日 期 序 号 名 称 件 数 重 量 材 料 备 注 技 术 交 流 的 工 具 共 第 张 要 求 不

(空格)

(空格)

(空格)

(空格)

(空格)

续 1 - 1 字体练习






速 退 阀 型 垫 整 弹 板 柱 栓 械 楔 槽 沉 油 活 滑 減 体 拉 技 挡 操 杆 机

砂 形 斜 架 调 衬 纵 级 线 钉 螺 转 轴 轮 块 堵 球 瑞 箱 蜗 钢 销 钩 锥 键






尾 磨 厚 装 配 位 封 单 向 板 挡 滚 动 泵 旋 钢 簧 万 能 展 拆 卸 深 斜 热 处 理 光 洁 大 于 拉 紧 块 接 管

续 1-1 字体练习

0123456789







0123456789



续 1-1 字体练习




A B C D E F G H I J K L M N

a b c d e f g h i j k l m n




O P Q R S T U V W X Y Z

o p q r s t u v w x y z




1-2 图线练习




1. 在指定位置按水平方向抄画下列各种图线。



2. 在以 O 为圆心指定位置处,由大到小依次画出粗实线圆、细实线圆、虚线圆和细点画圆。




3. 完成下列图形中左右对称的各种图线。




1-3 尺寸标注

1. 比较图(1)和图(2),指出图(1)尺寸标注的错误。

(1)




(2)




续 1-3 尺寸标注

2. 指出图(1)尺寸标注的错误,将正确的标注注在图(2)上。

(1)



(2)



【作业一】 线型

作业指导书

一、内容

按图例要求绘制各种图线。

二、目的

熟悉有关图幅、图线及字体的制图标准，初步掌握绘图仪器和工具的正确使用。

三、要求

1. 选用 A4 幅面的图纸，竖放，比例 1：1，图名为“线型练习”，标注尺寸。

2. 遵守国标中有关图幅、图线、尺寸标注等的规定，同类型图线全图应粗细一致，字体工整。

四、提示

1. 鉴别图纸正反面，固定图纸，用细线画出图框线及标题栏。


2. 图面布置要匀称，作图要准确。

3. 画同心圆时，应先画小圆后画大圆。

4. 底稿画完后应认真检查，然后按图线标准描深。

5. 标题栏中图名、校名用 10 号字，日期用 3.5 号字，其余均用 5 号字书写。

6. 注意图面清洁。




(标题栏)


1 - 4 等分圆周

根据图中尺寸,用 1 : 1 比例将下列图形及尺寸抄绘在指定位置处。

1.




2.




1-5 椭圆画法

用四心圆法画椭圆(已知椭圆长、短轴分别为 80 mm、45 mm)。




1-6 斜度、锥度

- 参照所示图形,用 1:1 比例在指定位置处画出图形,并标注尺寸。





- 参照所示图形,用 1:1 比例在指定位置处画出图形,并标注尺寸。





1 - 7 圆弧连接

参照图例尺寸,完成下列各图形的线段连接,标出连接弧圆心和切点(比例为 1 : 1)。

1.




2.




续 1 - 7 圆弧连接

3.




4.



1 - 8 平面图形画法

根据图中尺寸,将下列图形及尺寸用 1 : 1 比例抄绘在空白处。



【作业二】 抄绘平面图形

作业指导书

一、内容

抄绘平面图形。

二、目的

掌握平面图形的尺寸分析、线段分析和圆弧连接的作图方法,进一步掌握国标中规定的尺寸注法。

三、要求

1. 选用 A3 幅面图纸,横放,比例 1 : 1,标注尺寸,图名为:平面图形。

2. 严格遵守国标中有关图幅、图线、尺寸注法的规定,全图中箭头大小应一致,同类型图线粗细应一致。


四、提示

1. 分析图形尺寸,确定画图步骤。先画已知线段,再画中间线段,最后画连接线段。将连接点(切点)和连接弧中心标出,便于描深时用。

2. 底稿画完后,应认真检查,然后按图线标准描深。


3. 标注全部尺寸。

4. 填写标题栏。标题栏中图名、校名用 10 号字,日期用 3.5 号字,其余均用 5 号字书写。






项目 2 正投影法和三视图

2-1 根据立体图指出相应的三视图




续 2-1 根据立体图指出相应的三视图



7.






8.





9.












10.



11.







12.







2-2 根据立体图补画视图中所缺的图线



1.







2.



3.






4.






2-3 根据立体图补画所缺的视图

1.




2.





续 2-3 根据立体图补画所缺的视图

3.




4.



2-4 由立体图画三视图

根据立体图上所标注尺寸,按适当的比例画三视图。

1.



2.

